温、湿度模块

LCSC-30S-HX

仕 样 书

编制:	
审核:	
批准:	
口 邯.	

一、注意事项:

- 1、产品建议存储环境要求: 温度 10~50℃, 20%~60%RH;
- 2、产品在装卸及运输过程中,应小心轻放,外加包装保存,避免强烈碰撞与踩踏,不要与酸碱等腐蚀性物质混储;
- 3、安装过程中应尽量避免机械外力作用于传感器部分;
- 4、传感器不能和清洁剂接触(比如:洗板水),不能用含有油气的强风吹;
- 5、传感器不应该近距离接触挥发性的化学物品,特别是高浓度和长时间接触会更危险,例如(乙)烯酮、丙酮、异丙酮、乙醇、甲苯等已经被证明可以导致湿度读数偏移,大部分情况下是不可逆的;
- 6、对于传感器的安装操作应避免静电影响。

二、工作环境要求:

项目	符号	参数	单位
最大工作湿度	RH	0~100	%RH
最大工作温度	Ta	-30~80	$^{\circ}$
最大输出电流	Iout	<1	mA
最大功率	Pd	<20	mW

三、湿度传感器:


项目	符号	参数	单位	
湿度检测范围	RH	0~100	%RH	
相对湿度精度	/	<5	%RH	
工作电压	Vcc	5±0.25	V	
输出电压(55%RH)	Vout	2. 48	V	
电流消耗	Icc	3. 2	mAdc	
溫度系数	Тсс	-0.1	%RH/yr	
重复性	/	±0.1	%RH	
迟滞	/	±1	%RH	
非线性	/	<0.1	%RH	
湿度反应灵敏度	△mV/RH	26	mV/%RH	
输出阻抗	Z	50	Ω	
响应时间 (τ63%)	/	10	S	

四、湿度输出特性值:


1、相对湿度输出电压值(Ta=25℃ Vcc=5V):

%RH	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
Output(V)	1. 235	1. 390	1. 540	1. 685	1. 825	1. 960	2. 090	2. 220	2. 350
%RH	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
Output(V)	2. 480	2. 605	2. 730	2. 860	2. 990	3. 125	3. 260	3. 400	3. 530

2、对应曲线图:







五、温度传感器:

项目	符号	参数	单位
零功率电阻值(25℃)	R25	10±2%	ΚΩ
B常数 (B25/50)	B25/50	$3380 \pm 2\%$	K
使用温度范围	Tw	-30 [~] 80	$^{\circ}$
热时常数	τ	10	S

RT 分度表

T (°C)	Rcent	T (°C)	Rcent	T (°C)	Rcent	T (°C)	Rcent	T (°C)	Rcent
-39	190.05	-4	33.04	31	8. 010	66	2.519	101	0.941
-38	179.91	-3	31.59	32	7. 725	67	2.444	102	0.917
-37	170.36	-2	30. 21	33	7. 452	68	2.372	103	0.893
-36	161.36	-1	28.90	34	7. 190	69	2.302	104	0.870
-35	152.88	0	27.66	35	6. 938	70	2. 235	105	0.848
-34	144.89	1	26.47	36	6.697	71	2.170	106	0.826
-33	137.35	2	25.35	37	6.465	72	2.107	107	0.805
-32	130. 25	3	24. 27	38	6. 243	73	2.046	108	0.785
-31	123, 54	4	23. 25	39	6.029	74	1.987	109	0.765
-30	117.21	5	22.28	40	5.824	75	1.930	110	0.746
-29	111.24	6	21.35	41	5.628	76	1.875	111	0.727
-28	105.61	7	20.47	42	5. 438	77	1.821	112	0.709
-27	100. 29	8	19.63	43	5. 256	78	1.770	113	0.691
-26	95. 26	9	18.83	44	5. 081	79	1.720	114	0.674
-25	90.51	10	18.07	45	4.913	80	1.671	115	0.657
-24	86.02	11	17.34	46	4.752	81	1.625	116	0.641
-23	81.78	12	16.64	47	4. 596	82	1.579	117	0.626
-22	77.77	13	15.98	48	4. 446	83	1.535	118	0.610
-21	73.98	14	15. 35	49	4. 302	84	1.493	119	0.596
-20	70.40	15	14. 74	50	4. 164	85	1.452	120	0.581
-19	67.00	16	14. 167	51	4. 030	86	1.412		E.
-18	63.79	17	13. 616	52	3. 902	87	1.373		-5
-17	60.75	18	13. 090	53	3. 778	88	1.336		
-16	57.87	19	12. 587	54	3.658	89	1.299		
-15	55. 14	20	12. 106	55	3. 543	90	1.264		
-14	52. 56	21	11.647	56	3. 433	91	1.230		·
-13	50.11	22	11. 207	57	3. 326	92	1.197		A.
-12	47.79	23	10. 787	58	3. 223	93	1.165		
-11	45. 59	24	10. 385	59	3. 123	94	1.134		ų.
-10	43.51	25	10.000	60	3. 028	95	1.104		.v
-9	41.53	26	9.632	61	2. 935	96	1.075		le .
-8	39.65	27	9. 279	62	2.846	97	1.046		Œ
-7	37.87	28	8. 941	63	2.760	98	1.019		E
-6	36. 18	29	8. 617	64	2, 677	99	0.992		Œ
-5	34. 57	30	8. 307	65	2. 597	100	0.966		

六、接线图:

单位 mm

